

1997

1997 waren erneute Instandsetzungsarbeiten am Turm erforderlich geworden. Es galt Witterungsschäden und das Dach auszubessern. Außerdem wurde ein rutschfester Belag auf die Treppenstufen aufgespritzt, der Innenputz erneuert, die Treppengeländer neu gestrichen und die Natursteinverblendung gesäubert.



Für diese Arbeiten, welche von Oktober bis Mitte Dezember des Jahres ausgeführt wurden, stellte der Hauptverband nahezu 90.000,- DM zur Verfügung.